

Vestiges de la Seconde Guerre mondiale

Calvados

S002_E015

Nom du site : Résidence "Les Granges du Clos"

Type de site : 1 - Cantonnement et administration

Descripteur : Autre

Désignation

Élément difficilement identifiable mais pouvant être associé à un abri enterré. Cette construction présente une tranchée excavée laissant entrevoir la façade d'un abri réalisé en béton armé. Sa fonction n'est pas clairement établie. Cet élément n'est plus visible à l'heure actuelle. Il a disparu sous des habitations réalisées après guerre.

Gros œuvre

Type de matériau : béton armé

Technique de construction : coffrage

Artillerie

Pièce d'artillerie présente au 6 juin 1944 : non

DCA (Flak) : non

Second œuvre subsistant

Visite intérieurs : non

Approche patrimoniale

Élément visible : non

Niveau de dégradation : complètement détruit

État sanitaire : indéterminé

Environnement : environnement urbanisé dense

Danger : non

Abri chauve-souris : non

Période de construction : 1940 - 6 juin 1944

Cause de destruction/ dégradation : urbanisation

Source localisation : Geoportail

Précision localisation : assez précis (entre 1 m et 10 m)

Propriétaire : privé

Intérêt exceptionnel : non

Protection au titre des MH : non

Communication des données : oui