

Vestiges de la Seconde Guerre mondiale

Calvados

S001_E034

Nom du site : Bois de Baugy

Type de site : 1 - Dépôt / Stockage

Descripteur : Élément de défense rapprochée

Photographie(s)

Gros œuvre

Technique de construction : excavation

Artillerie

Pièce d'artillerie présente au 6 juin 1944 : non

DCA (Flak) : non

Second œuvre subsistant

Visite intérieurs : non

Approche patrimoniale

Élément visible : oui

Niveau de dégradation : détruit 50% – 100%

État sanitaire : moyen

Altération chimique : non

Altération biologique : oui

Altération structurelle : oui

Environnement : zone naturelle non exploitée

Danger : non

Abri chauve-souris : non

*Vestiges de la Seconde Guerre mondiale
Calvados*

Période de construction : 1940 – 6 juin 1944

Cause de destruction/ dégradation : dégradation due à l'abandon

Source localisation : GPS ponctuel

Précision localisation : précis (inférieur à 1m)

Propriétaire : privé

Intérêt exceptionnel : non

Protection au titre des MH : non

Communication des données : oui