

Vestiges de la Seconde Guerre mondiale

Manche

*Vestiges de la Seconde Guerre mondiale
Manche*

S004_E017

Nom du site : Le Coin du Rôle

Type de site : 1 - Position de tir

Descripteur : Obstacle en élévation

Désignation

Ce mur en béton protégeait la position du côté terre. On distingue encore très nettement une entrée. Bien qu'il soit entièrement recouvert par la végétation, l'ouvrage est en bon état général de conservation.

Photographie(s)

Gros œuvre

Type de matériau : béton armé

Technique de construction : coffrage

Artillerie

Pièce d'artillerie présente au 6 juin 1944 : non

DCA (Flak) : non

Approche patrimoniale

Élément visible : oui

Niveau de dégradation : bien préservé

État sanitaire : bon

Altération chimique : non

Altération biologique : non

Altération structurelle : non

Environnement : terre agricole

Danger : non

Période de construction : 1940 – 6 juin 1944

Source localisation : GPS polygone

Précision localisation : précis moins 1m

Propriétaire : Conservatoire du Littoral

Intérêt exceptionnel : non

Protection au titre des MH : non

Communication des données : oui